Anmerkung Clou & Liner Forum: Bitte als reinen Entwurf zur Diskussion werten.

Checkliste CLOU Trend 670P

Fahrgestell

Fiat/Iveco	IVECO 49 - 103 PS / 4Zylinder Reihe / 2,5l
Bremsen	2 Kreis Hydraulik mit BKV
	VA Scheibenbremse
	HA Trommelbremse
Getriebe	5 Gang Schaltgetriebe
Bereifung	VA 185/75 R16
	HA 182/75 R16 Zwillingsbereifung

Clou Trend 670P

Neupreis **61.424,55 €**

Serienausstattung

- Automatische Ladestromregulierung
- Batteriehauptschalter 12V
- 12V 80A Aufbaubatterie mit Spezialseparator
- Aussensteckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- Sanitärausstattung Bad/Küche
- elektrische Warmwasserversorgung an allen Wasserhähnen
- 180l Frischwassertank mit Heizung
- 180l Abwassertank mit Heizing
- Fest installiertes WC mit 90l Fäkalientank beheizt
- Dusche mit Duschtür 3teilig
- Kontrollpanel für alle Versorgungseinrichtungen
- 3 Dachluken mit Zwangsbelüftung
- 110l Kühlschrank Electrolux
- Kühlschrankservicetür
- Gaskocher 3flammig mit Abdeckung
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- Gastank (670P)
- herausnehmbarer Teppichboden
- Schmutzlappen
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrscheinwerfer

Sonderausstattung

Digitale Satanlage Oyster		1.448,00 €
Servolenkung		1.212,28 €
Dachklimaanlage Elektrolux	Defekt	1.545,00 €
AHK Iveco	Nicht vorhanden	
Nokia Fernseher		480,00 €
Generator 220v	Nicht vorhanden	
Solaranlage	Nicht vorhanden	
Einparkhilfe/Rückfahrkamera	Nicht vorhanden	
2. Aufbaubatterie		179,03 €
Markiese		869,57 €
Umbausatz Dinette/Sofa als Bett	Nicht vorhanden	
Auslieferung		127,88 €

Fahrzeugwert NEU	**67.286,30 €**

Fahrzeugwert NEU	**67.286,30 €**

Zeitwert

Classic Data Statistik Clou Trend 670P BJ 1990/10500 Stand 10/2010 (Promobil)

HU/AU Neu - Zustand 2	18%	12.111,53 €	
HU/AU Neu - Zustand 3	16%	10.765,81 €	10.765,81 €
HU/AU Neu - Zustand 4	11%	7.401,49 €	
Zuschlag MB Fahrgestell	10%	1.076,58 €	
Zuschlag Schadstofferleichterung	4%	430,63 €	

Fahrzeugwert ZEIT	**10.765,81 €**

Mängel			Kosten Instandsetzun	Material
Fahrgestell				
Karosserie				
Fahrwerk	Dämpfer/Federung	Schmierdienst	200,00 €	30,00 €
Bremsanlage			350,00 €	220,00 €
elektrische Ausstattung	Beleuchtung, Scheinwerfer, AHK Steckdose)			
Amaturentafel	Tacho/Anzeigen/Displays/Schalter			
Sitze	Neu polstern lassen		600,00 €	
Bereifung	Standschäden & Altergrenze 8 Jahre		1.200,00 €	1.200,00 €
Achsen				
Unterboden				
Motor	Undichtigkeit Simmerring KW		280,00 €	32,00 €
Getriebe				
Abgasanlage				
Antriebsstrang	Kompletter Abschmierdienst überfällig		150,00 €	20,00 €
Rahmenzustand				
Inspektionen	Wartung überüberüberfällig		1.250,00 €	650,00 €
Rostschäden				
	Instandsetzung Windleitblech		300,00 €	300,00 €
Stützen				
Lenkung (Servo)	Dringender Ölwechsel		120,00 €	80,00 €
Aufbau				
technische Zustand Aufbau		viele Undichtigkeiten	1.500,00 €	500,00 €
Dichtigkeit	(Dach, Fugen)			
Feuchtigkeitsschäden				
	Erneuerung Innenboden (Niesmann&Bisc		4.600,00 €	1.100,00 €
Schließanlage	Teilweise defekte Riegel			
Türen und Klappen	Schaniere und Zustand der Klappen/Dichtungen			
Fenster	Scheibe vorne oben r Stck 300 €		180,00 €	30,00 €
Unfallschäden	(Rempler und Beschädigungen Sandwich)		240,00 €	90,00 €
Hilfsrahmen	Zustand/Rost			
Lackierung	Nachlackieren der Roststellen		200,00 €	200,00 €
Aufkleber				
Ausstattung				
Naßzelle				
Amaturen	Duschamartur final kaputt		120,00 €	120,00 €
WC				
Dusche	Undichtigkeit massiv		80,00 €	20,00 €
augenscheinliche Dichtigkeit				
Beleuchtung	Abdeckung fehlt/Beschädigt		25,00 €	22,80 €
Küche				
Amaturen				
Gasherd				
Spüle				
augenscheinliche Dichtigkeit				
Kühlschrank	Schief eingebaut		50,00 €	- €

Möbel			
Dinette			
Polsterung			
Tisch (Halterung)	Demontiert, Schraubenlöcher ausgerisse	20,00 €	10,00 €
Befestigung			
Mechanik			
Sofa			
Polsterung	Federteller fehlen		
Mechanik			
Befestigung			
Heckbett			
Polsterung			
Federung			
Möbel			
Mechanik			
Beleuchtung			
Zustand Matratze			
Schränke			
Beschläge/Schaniere	Fernsehschrank komplette Innenverkleid	20,00 €	- €
Schlösser			
Beschädigungen			
Reinlichkeit			
Alkoven			
Matratze			
Beschädigungen			
Reinlichkeit			
Innenausstattung			
Heizung	Defekt, keine Kühlflüssigkeit, Punpe fest		
TV			
Radio			
Teppiche			
Bodenzustand	Teppich und Belag vermodert/Schimmlig	450,00 €	300,00 €
Wohnmobiltypische Einrichtungen			
Gasanlage	Prüfbericht		
Gastank	Prüfbericht Fehlt		
Gasleitungen Zustand	Oxydiert, Wartungsmangel	140,00 €	60,00 €
Heizanlage (ALDE)	Pumpe defekt, Kein Wasser im Kreislauf	1.200,00 €	1.100,00 €
Dichtheit Heizanlage			
Frostschutz Heizanlage			
Wassertanks			
Heizanlage Wassertanks			
Ablassvorrichtung Abwasser/Fäkalien			
Schlauchpaket	Fehlt	92,00 €	92,00 €
Anschlußkabel 220V Einspeisung	Fehlt	28,00 €	28,00 €
Funktion Klimaanlage	Defekt	400,00 €	400,00 €
Funktion Elektrische Versorgung	Teilweise defekt (Lüftung)	45,00 €	45,00 €
Funktion Spannungswandler	Funktioniert nicht (Oxydie	80,00 €	80,00 €

Unterlagen

Handbuch Clou Trend 670P	Vorhanden	
Handbuch Iveco	Vorhanden	
Nachweis Laufleistung		
HU-Bescheinigung		
Gas-Abnahme		
Bescheinigung Gastank		
Reparaturbelege		
Servicenachweis	Vorhanden bis 4xxxxkm	

Summe der Mängel	13.920,00 €	6.729,80 €
mathematischer Fahrzeugrestwert	**- 3.154,19 €**	4.036,01 €

Zeitwert gegengerechnet gegen Wertsteigerung durch Reparatur ~ 40%	5.650,41 €

RISIKO

Aldeheizung durch Leerstand korridiert = Komplette Erneuerung der Alde Heizung inkl. Verrohrung (Alu)
Klimaanlage nicht reparabel = Komplette erneuerung der Klimaanlage (Neu 1480/Gebraucht 800)
Alu-Lochfraß an Innenhaut durch Feuchtigkeit = Irreparabel = Totalschaden
Durchfeuchtung Sandwich = Trockenzeit über mehrere Wochen = Nutzung ab 2013 Oder Trockenkabine (500€)